

Výmena šliapacieho mechanizmu pre mopy:

1. Vileda TURBO
2. Vileda Easy Wring and Clean
3. Ultramat TURBO a Ultramat XL TURBO



Budete potrebovat'



- Nový šliapací mechanizmus ([odkaz](#))
- Křížový (+) šroubovák

1. Krok: Vybratie starého pedála



- Odobrať 4 skrutky na spodnej strane šliapacieho pedála
- Odložiť skrutky na neskoršie upevnenie nového pedála
- Vytiahnuť pedál zo hriadeľa, nie je potreba hrubá sila

2. krok: Montáž nového pedála



- **Zarovnajete 4 diery na šliapacom pedáli k 4 dieram na vedre, kovový hriadel' vo vedre automaticky zapadne do ložiska v šliapacom pedáli**
- **Zaskrutkujete skrutky do vedra**

3. Skontrolujte funkčnosť vedra



- Zošliapnutím pedála skontrolujete funkčnosť